



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DEL TURISMO PORSCHE 911 TURBO MATRÍCULA 8845BGT DEPOSITADO EN VIGO (EXPORGA 20240401).

La información procede de la tasación del vehículo realizada el día 25-06-2026 y de la consulta del Registro de Vehículos de la DGT.

Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los participantes en la subasta o el adjudicatario plantear reclamación de ningún tipo en atención a la posible carencia o inexactitud de dichos datos. **Será responsabilidad de los interesados realizar un examen personal, directo y pormenorizado del vehículo en su lugar de depósito en los días y horas fijado al efecto.**

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

- Número del expediente: **20240401**

Identificación	Turismo PORSCHE 911 TURBO
Matrícula	8845BGT
Fecha de matriculación	22-03-2001
Contraseña de homologación	E13*98/14*0059*02
Bastidor	WP0ZZZ99Z1S682913
Kilómetros	209.302 km. según ITV del 27-01-2015
Carburante	Gasolina
Color	Plateado
Cilindrada	3.600 cc
Potencia	22.29 CVF / 420 CV (309 kW)
Tapicería	Cuero negro
Documentación y llaves	Hay llave, pero no documentación.
ITV	La última inspección técnica realizada fue el 21-01-2015 y caducó el 27-01-2016
Otros	Tracción integral. Cambio manual. Acabados Coupé.

- Otra información de interés:



Carrocería	El vehículo presenta buen aspecto exterior, sin daños relevantes en la carrocería.
Chapa y Pintura	La pintura está bien conservada, no presenta daños ni del sol ni granizo
Ruedas	Los neumáticos están en buen estado, aún presentan banda de rodadura, pero debido al tiempo estacionado que lleva, sería necesaria su sustitución.
Lunas, luces e intermitencias	Las lunas y ventanillas están en buen estado, no tiene daños ni fisuras ninguna de ellas. Los pilotos y luces del vehículo no están dañadas, ni presentan roturas. No se puede comprobar el funcionamiento por la falta de batería y de llaves.
Interior	El interior está bien conservado, tiene bastante suciedad y moho en el interior, propio de los 10 años que lleva aparcado en el depósito de vehículos; pero no presenta ni roturas en los asientos, ni desgaste severo ni en el volante ni botoneras ni cuadro de instrumentos.
Motor	No tiene batería, no se puede comprobar su funcionamiento.
Bajos	No muestra presencia ni de oxido ni otros daños ni partes descolgadas.
Observaciones generales	El vehículo está en buen estado a nivel general, no tiene daños ni golpes en la carrocería y la pintura está bien conservada, debido a que lleva mucho tiempo estacionado tiene mucha suciedad exterior y no tiene batería. En cuanto al interior, pese a que no presenta desgaste ni roturas en asientos ni cuadro de mandos, debido a los años estacionado en un sitio oscuro y húmedo, tiene bastante moho en todos los paneles de las puestas, asientos y salpicadero, lo cual, es solucionable con una limpieza específica y a fondo para recuperar todo el salpicadero y tapicería. Los neumáticos, pese a que están en buen estado, debido al tiempo que lleva estacionado el vehículo, por seguridad, es necesaria su sustitución.
Cargas subsistentes	No hay cargas registrales subsistentes, ni figura impagos del I.V.T.M.

- Disponible material fotográfico.
- **El vehículo está depositado en el Depósito Municipal del Concello de Vigo, en la calle Barxa do Covelo nº 4 de Vigo (Pontevedra).**
- **El vehículo es visitable.** Posible visita del exterior del vehículo (sin prueba de funcionamiento).
- **Las visitas se realizarán de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas durante el tiempo de celebración de la subasta (Para ello deberán personarse y solicitar autorización en el Concello de Vigo, en horario de lunes a viernes de 9:00h a 13:30h, en la ventanilla 19 de la lonja del Concello. Fuera de ese horario, deberán pasar por Jefatura Policía Local Vigo y ponerse en contacto con la Unidad de Atestados, le facilitarán el acceso en el puesto de control de La Policía Local).**



B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA:

Valor de la subasta: 67.912,00 € según tasación efectuada con fecha 25 de junio de 2026.

Tipo de salida o puja mínima: 47.538,40 €.

C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO:

Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo electrónico administracionbienes.org@mjusticia.es, con independencia de que se hubiera notificado la correspondiente Resolución de adjudicación.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General

administracionbienes.org@mjusticia.es
Código DIR3: EA004I035

Plaza Jacinto Benavente nº 3
28012, Madrid.

		Código Seguro de verificación:	PF : LsWs - F24a - dcAm - Pw7b	Página	3/3
		FIRMADO POR	EVA FERRUS GARCÍA (SUBDIRECTORA GENERAL)	Fecha	28/08/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:LsWs-F24a-dcAm-Pw7b			