



**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DEL TRACTOCAMIÓN
RENAULT 440,18 T (4X2) MATRÍCULA 0535FBT DEPOSITADO EN YELES - TOLEDO (EXPORGA
20250285).**

La información procede de la tasación del vehículo realizada el día 07-10-2025 y de la consulta del Registro de Vehículos de la DGT.

Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los participantes en la subasta o el adjudicatario plantear reclamación de ningún tipo en atención a la posible carencia o inexactitud de dichos datos. **Será responsabilidad de los interesados realizar un examen personal, directo y pormenorizado del vehículo en su lugar de depósito en los días y horas fijado al efecto.**

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

- Número del expediente: **20250285**

Identificación	Tractocamión RENAULT 440,18 T (4X2)
Matrícula	0535FBT
Fecha de matriculación	19-06-2006
Contraseña de homologación	C-2171
Bastidor	VF627GPA000005934
Kilómetros	1.071.099 km, según última lectura de la ITV de 14-01-2019
Carburante	Diésel
Color	Blanco
Cilindrada	10.837 c.c
Potencia	430 CV / 321 kW / 43.16 cvf
Tapicería	Tejido en color gris
Acabados	Premium
Documentación y llaves	Hay llave y documentación.
ITV	La última inspección técnica realizada fue el 14-01-2019 y caducó el 14-07-2019
Otros	Caja de cambios Manual. 2 puertas y 2 plazas. Configuración 4x2. Tracción trasera

- Otra información de interés:



Carrocería	No se aprecian daños significativos en la carrocería. No tiene el primer peldaño de la escalera de acceso en el lado del copiloto.
Chapa y Pintura	Depósito de aceite hidráulico oxidado y con pequeñas abolladuras. Rasguños en los espejos retrovisores. Oxidada y dañada la parte que se encuentra bajo el paragolpes delantero. Oxidados los soportes de las luces de posición laterales. Escalera lateral también oxidada. Pese a que tiene presencia de óxido en algunas partes metálicas de la carrocería, la pintura está en buen estado.
Ruedas	No se aprecian pinchazos, sí desgaste, pero aún disponen de banda de rodadura que permitiría conducirlo.
Lunas, luces e intermitencias	Todas las lunas y ventanillas del vehículo se encuentran en buen estado, no presentan ni roturas ni grietas en ninguna de ellas. Falta la carcasa del faro trasero derecho y la parte del faro que queda está bastante roto, faltando varias bombillas. La carcasa del faro trasero izquierdo está dañada. Los faros delanteros están opacos. Las luces interiores, en aspecto, tienen una conservación media. No se ha podido comprobar si funcionan porque no tiene batería el vehículo.
Interior	Tapicería rota puntualmente. Salpicadero, molduras, guanteras y mandos en buen estado. Algunos de los botones están desgastados, pero tienen buen estado de conservación para la antigüedad del vehículo. Hay una parte en el salpicadero a la que le falta la protección y tiene a la vista cableado. El suelo del lado del conductor está dañado.
Motor	El motor no se ha podido arrancar por no disponer de batería el vehículo.
Bajos	Bajos sin daños, ni óxido visible.
Observaciones generales	El vehículo se encuentra en buen estado a nivel general, presenta un buen estado exterior, sin presencia de daños ni golpes a lo largo de toda la carrocería. Presenta ligeros daños sin mayor importancia en los espejos retrovisores, también tiene algunas marcas de óxido en algunos componentes exteriores, pero que no presentan mayor riesgo para el buen funcionamiento del mismo, el daño exterior más destacable es la falta del paso de rueda trasero derecho, que deja al descubierto todo el neumático, lo cual es lo único destacable para reparar. En cuanto al interior, presenta buen estado, sin signos de mayor desgaste en los mandos del vehículo, algún descosido puntual en los asientos, pese a los años que tiene el vehículo, está bien conservado. Únicamente falta una tapa del salpicadero que deja al descubierto algunos cables, por lo que la solución sería reponer esa pieza/tapa faltante. A nivel mecánico, el vehículo no arranca, esto puede ser debido al tiempo que se encuentra depositado sin uso, por lo que habría que sustituir la batería, y realizar una revisión de mantenimiento para garantizar que todos los componentes están bien y sustituir aquellos necesarios.

		Código Seguro de verificación:	PF : bFKK-8Yb7-qQqc-549f	Página	2/3
		FIRMADO POR	EVA FERRUS GARCÍA (SUBDIRECTORA GENERAL)	Fecha	28/08/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:bFKK-8Yb7-qQqc-549f			



Cargas subsistentes	No constan cargas registrales, pero figura una anotación denegatoria de fecha 07-10-2020 en la Jefatura de Tráfico de Sevilla por no presentar el permiso de circulación.
----------------------------	---

- Disponible material fotográfico.
- **El vehículo está depositado en las instalaciones de la empresa MEDIAPOST SPAIN S.L., Carretera de Serranillos nº 2 de Yeles (Toledo).**
- **El vehículo es visitable.** Posible visita del exterior del vehículo (sin prueba de funcionamiento).
- **Las visitas se realizarán el jueves y viernes previo al día de la finalización de la subasta, en horario de 11:00 a 13:00 horas, poniéndose en contacto con la empresa "MEDIAPOST" a través de los correos electrónicos john.santana@muviria.es y david.artega@muviria.es, con anterioridad a visitar el vehículo.**

B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA:

Valor de la subasta: 8.118,00 € según tasación efectuada con fecha 7 de octubre de 2025.

Tipo de salida o puja mínima: 5.682,60 €

C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO:

Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo electrónico administracionbienes.org@mjusticia.es, con independencia de que se hubiera notificado la correspondiente Resolución de adjudicación.

Coste del depósito: Finalizado el plazo de 5 días hábiles para la recogida del vehículo, será por cuenta del adjudicatario los gastos que genere el depósito hasta el momento en que la retirada del bien sea realmente efectiva, ascendiendo el coste por día excedido a 1,87 euros más IVA.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General

 	Código Seguro de verificación:	PF : bFKK - 8Yb7 - qQqc - 549f	Página	3/3
	FIRMADO POR	EVA FERRUS GARCÍA (SUBDIRECTORA GENERAL)	Fecha	28/08/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:bFKK-8Yb7-qQqc-549f				