

INFORME DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS Fecha emisión: 20/10/2020 20:41 N° 20043224 1

REGIÓN DE MURCIA
EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCIA,
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

ESTACIÓN 3010
LINEAS L2

(3) PROY. Y DESARR. JOBERCO S.L.
CTRA. ALICANTE, 10
30007, MURCIA
Tel: 968852301
http://iviviciudademurcia.com

TIPO DE INSPECCIÓN: Periódica ordinaria TARIFA: 0,00 € (3) FECHA INSPECCIÓN: 20/10/2020 (5) FECHA PRÓXIMA INSP.: 20/10/2021

CLASIFICACIÓN 1000 (6) CATEGORÍA M1 MARCA/MODELO VOLKSWAGEN TRANSPORTER TIPO 7HC CONTRASEÑA HOM. E1*2001/116*0220*05 FECHA 1ª MATRICULACIÓN 19/05/2004

(2) MATRICULA ACTUAL: 1851KYW (E) (1) NÚMERO BASTIDOR: WV2ZZZ7H24H101954 (4) LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS 437822

B.- ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN.

UNIDAD DE INSPECCIÓN	UNIDAD DE INSPECCIÓN	UNIDAD DE INSPECCIÓN	UNIDAD DE INSPECCIÓN
1.- IDENTIFICACIÓN	3.- ACONDIC. INTERIOR (CONT.)	6.- FRENOS	7.- DIRECCIÓN (CONT.)
1.1. Documentación	3.8. Indicador de velocidad	6.1. Freno de servicio	7.5. Dirección (CONT.)
1.2. Número de bastidor	3.9. Salientes interiores	6.2. Freno secundario (de socorro)	NA
1.3. Placas de matrícula	3.10. Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3	6.3. Freno de estacionamiento	NA
		6.4. Freno de inercia	NA
2.- ACONDIC. EXT. CARROC. CHASIS	4.- ALUMBRADO Y SEÑALIZAC.	6.5. Dispositivo antibloqueo	NA
2.1. Asiento/montaje delantero	4.1. Luces de cruce y carretera	6.6. Dispositivos de desaceleración	NA
2.2. Carrocería y Chasis	4.2. Luz de marcha atrás	6.7. Pedal del dispositivo de frenado	NA
2.3. Dispositivos de anclamiento	4.3. Luces indicadores de dirección	6.8. Bomba de vacío o compresor y depósito	NA
2.4. Guardafreos y dispositivos antimostración	4.4. Señal de emergencia	6.9. Indicador de baja presión	NA
2.5. Limpiaparabrisas	4.5. Luces de frenado	6.10. Válvula de regulación del freno de mano	NA
2.6. Protecciones laterales	4.6. Luz de la placa de matrícula trasera	6.11. Válvulas de frenado	NA
2.7. Protección trasera	4.7. Luces de posición	6.12. Acumulador o depósito de presión	NA
2.8. Puertas y cerraduras	4.8. Luces antiniebla	6.13. Acoplamiento de los frenos de remolque	NA
2.9. Retrovisores	4.9. Luz de gallo	6.14. Servoturno, Cilindro mando (sist. hidráulico)	NA
2.10. Señales en los vehículos	4.10. Catadióptricos	6.15. Tubos rígidos	NA
2.11. Soporte exterior de rueda de repuesto	4.11. Alumbrado inferior	6.16. Tubos flexibles	NA
2.12. Vidrios de seguridad	4.12. Avisador acústico	6.17. Pernos	NA
2.13. Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3	4.13. Luz de estacionamiento	6.18. Tambores y discos	NA
	4.14. Señalización de apertura de puertas	6.19. Cables, varillas, pelotas, conexiones	NA
	4.15. Señalización luminosa específica	6.20. Cilindros del sistema de frenado	NA
	4.16. Luces de circulación diurna	6.21. Válvula sensor de carga	NA
3.- ACONDIC. INTERIOR	5.- EMISIÓN CONTAMINANTES	6.22. Alugadores de tensión automáticos	NA
3.1. Asientos y sus anclajes	5.1. Ruido		NA
3.2. Cinturones de seguridad y sus anclajes	5.2. Vehic. motor de accionado por chispa	7.- DIRECCIÓN	NA
3.3. Dispositivos de retención para niños	5.3. Vehic. motor de accionado por compresión	7.1. Desviación de ruidos	NA
3.4. Antirrobo y antirrobo		7.2. Volante y columna de dirección	NA
3.5. Antirrobo y alarma		7.3. Caja de dirección	NA
3.6. Campo de visión directa		7.4. Tapería y púas	NA
3.7. Dispositivos de retención de carga			NA

EQUIPOS DE MEDICIÓN
FRENADO: RYME 1206 ; FRENADO: RYME 1406 ; ENGANCHE: RYME 1LD34 ; ENGANCHE: RYME 1LD34.1

C.- MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN.

FRENADO (kN) FIFd	1º Eje	2º Eje	3º Eje	4º Eje	EMISIONES	ALINEACIÓN (m/Km)	VEL. ACT. LIM. --- Km/h
Freno de servicio	4.26/4.31	2.42/2.58	---	---	Opacidad(m-1):	1º Eje	RUIDOS Fondo (dB)
Freno de socorro	---	---	---	---	CO ralentí (%):	2º Eje	Referencia Medidos
Freno estacionamiento	---	1.68/2.99	---	---	CO ralentí acel (%):	3º Eje	dB --- dB
Decelerómetro(m/s²)	---	---	---	---	Lambda:	4º Eje	rpm --- rpm
DINAMÓMETRO (N):	---	---	---	---	BASCULA(Kg):	---	---

D.º RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
06.05	Leve	2.1. Señal óptica de aviso de fallo del ABS encendida en vehículos no obligados a llevarlo.

E.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD CON ART.9 REAL DECRETO 920/2017, DE 23 DE OCTUBRE

VºBº ESTACIÓN	(7) RESULTADO	OBSERVACIONES
ITV 3010 MURCIA	2ª INSPECCIÓN Favorable	Corregidos los defectos graves: 04.06 Inspección anterior realizada en la estación ITV: 3010 - Número de informe de la inspección anterior: 20043202.1 VER MÁS INFORMACIÓN EN EL REVERSO.
FIRMA Y SELLO	AUTOREPARACIÓN: X	

A	1851KYW
B	19/05/2004
H	-----
I	15/07/2019
(I.1)	04/10/2019
(I.2)	MURCIA
C.1.1	██████████
C.1.2	██████
C.1.3	
C.4	c
D.1	VOLKSWAGEN
D.2	7HC/AXCKNX0/N280SGFM52Z001R2803SR
D.3	TRANSPORTER
(D.4)	PART-SIN ESPECIFICAR

E	WV2ZZZ7HZ4H101954
F.1	2800.0
F.2	2800.0
G	1865.0
K	E1*2001/116*0220*05
P.1	1896.0
P.2	63.0
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	9
S.2	0

OBSERVACIONES:

Documento válido si acompaña ITV en vigor
Próxima ITV: 12-06-2020
Kilometraje a fecha 15-07-2019: 409296

MU

		A		Nº de serie: 19024946							
Matricula  1851KYW 1954		Certificado nº 30102019977		Código Z G F.1 F.1.1 F.1.5 F.2 F.2.1 F.3 F.3.1 O.1 O.1.1 O.1.2 O.1.3 O.1.4 F.4 F.5 F.6 F.7 F.7.1 F.8		Descripción 1865 2800 1480 / 1500 100 2800 1480 / 1500 4800 4800 ----- ----- ----- 2200 750 1949 1904 4890 1628 1628 -----		Código M.1 M.4 L L.0 L.1 L.2 P.5.1 P.5 P.3 P.1 P.1.1 P.2 P.2.1 S.1 S.2 U.1 U.2 V.7 V.9		Descripción 3000 ----- 2 / 4 ----- 1; DELANTERO 4 - 205/65 R16C (107T) VOLKSWAGEN AG AXC D 1896 4; EN LINEA 63 12,89 9 ----- 78 2625 199 EURO 3	
CL 1000 TURISMO SIN ESPECIFICAR A.1 VOLKSWAGEN AG A.2 D - 38436 WOLFSBURG, ALEMANIA B.1 ----- B.2 ----- D.1 VOLKSWAGEN D.2 7HC / AXCKNX0 / N280SGFM52Z001R2803SR D.3 TRANSPORTER E WV2ZZZ7HZ4H101954 J M1 J.1 AC J.2 ----- J.3 ----- R BLANCO D.6 EEE K e1*2001/116*0220*05 K.1 ----- K.2 -----		Observaciones 12/06/2019. ITV Nº 3010. Emisión de tarjeta en cumplimiento del Art. 5.3 b) del Real Decreto 750/2010. Fecha de la 1ª matriculación según documentación del país de origen (Alemania): 19/05/2004. Neumáticos Opc.: 215/65 R16C (106T).		Opciones incluidas en la homologación de tipo Provisto de dispositivo de acoplamiento con Nº homologación: e13 00 - 0983.							
El organismo inspector ITV 3010 Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es apto para su matriculación o presta en circulación.  Fecha de emisión: 12/06/2019											
(1)											

INSPECCIONES TÉCNICAS			
Fecha: 12 JUN. 2019 Validez: 12 JUN. 2020 Firma y sello:	Fecha: 12 JUN. 2019 Validez: 12 JUN. 2020 Firma y sello:	Fecha: 12 JUN. 2019 Validez: 12 JUN. 2020 Firma y sello:	
Fecha: Validez: Firma y sello: 	Fecha: Validez: Firma y sello: 	Fecha: Validez: Firma y sello: 	
Fecha: Validez: Firma y sello: 	Fecha: Validez: Firma y sello: 	Fecha: Validez: Firma y sello: 	
Fecha: Validez: Firma y sello: 	Fecha: Validez: Firma y sello: 	Fecha: Validez: Firma y sello: 	
Reformas en el vehículo / Diligencia de venta			

A.1 Nombre del fabricante del vehículo base	F.5.1 Anchura máxima carrozable	O.14 Remolque sin freno
A.2 Dirección del fabricante del vehículo base	F.6 Longitud total	O.2.1 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos mecánicos
B.1 Nombre del fabricante del vehículo completado	F.6.1 Longitud máxima carrozable	O.2.2 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos de inercia
B.2 Dirección del fabricante del vehículo completado	F.7 Via anterior	O.2.3 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
C.1 Código ITV	F.7.1 Via posterior	
CL Clasificación del vehículo	F.8 Voladizo posterior	
C.V Control VIN	F.8.1 Voladizo máximo posterior carrozable	
D.1 Marca	G Masa en orden de marcha (MOM)	O.3 Tipo de freno de servicio
D.2 Tipo / Variante / Versión	G.1 Masa en vacío para vehículos categoría L	P.1 Cilindrada
D.3 Denominación comercial del vehículo	G.2 Masa mínima admisible del vehículo completado	P.1.1 Número y disposición de los cilindros
D.6 Procedencia	J Categoría del vehículo	P.2 Potencia del motor
E Número de identificación del vehículo	J.1 Carrocería del vehículo	P.2.1 Potencia fiscal
EP Estructura de protección	J.2 Clase	P.3 Tipo de combustible o fuente de energía
EP.1 Marca de la estructura de protección	J.3 Volumen de bodegas	P.5 Código de identificación del motor
EP.2 Modelo de la estructura de protección	K Número de homologación del vehículo base	P.5.1 Fabricante o marca del motor
EP.3 Número de homologación de la estructura de protección	K.1 Número de homologación del vehículo completado	Q Relación potencia / masa
EP.4 Número identificativo de la estructura de protección	K.2 Número certificado TITV vehículo base	R Color
F.1 Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	L Número de ejes y ruedas	S.1 Número de plazas de asiento / Número de asientos o sillones
F.1.1 Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje 1°/2°/3°/...	L.0 Número y posición de ejes con ruedas gemelas	S.1.1 Cinturones de seguridad
F.1.5 Masa máxima en carga técnicamente admisible en 5ª rueda o pivote de acoplamiento	L.1 Ejes motrices	S.2 Número de plazas de pie
F.2 Masa máxima en carga admisible del vehículo en circulación (MMA)	L.2 Dimensiones de los neumáticos	T Velocidad máxima
F.2.1 Masa máxima autorizada en cada eje 1°/2°/3°/...	M.1 Distancia entre ejes 1°-2°, 2°-3°,...	U.1 Nivel sonoro en parado
F.3 Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (MMTAC)	M.4 Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje	U.2 Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
F.3.1 Masa máxima autorizada del conjunto (MMC)	O.1 Masa remolcable con frenos / Masa remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en caso de:	V.7 Emisiones de CO ₂
F.4 Altura total	O.1.1 Barra de tracción	V.8 Emisiones de CO
F.5 Anchura total	O.1.2 Semiremolque	V.9 Nivel de emisiones
	O.1.3 Remolque eje central	Z Año y número de orden de la serie corta
		(1) Código pdf 417.