



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DEL VEHÍCULO AUDI SQ5 MATRICULA ALEMANA OG 141C DEPOSITADO EN CAMBRILS, TARRAGONA (EXPORGA 20250428).

La información procede de la tasación del vehículo realizada el día 04-06-2026.

Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los participantes en la subasta o el adjudicatario plantear reclamación de ningún tipo en atención a la posible carencia o inexactitud de dichos datos.

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

- Número del expediente: **20250428**

- **Características Generales**

Tipo de vehículo	SUV
Marca	Audi
Modelo	SQ5 TDI
Matrícula	OG-141 C
Número de Bastidor	WAUZZZ8R2HA071305
Contraseña de homologación	E1*2001/116*0473
País de matriculación	Alemania
Nº de plazas	5
Nº de puertas	5
Fecha primera matriculación	10-01-2017

- **Características Técnicas**

Cilindrada	2.967 CC.
Potencia	326 CV (240 KW)
Tipo de Combustible	Diesel
Tipo de Cambio	Automático
Tracción	Tracción integral

- **Información Complementaria**



Color	Negro
Tapicería	Tapicería de piel y polipiel en color negro y gris claro
Acabados	Sline
Otros si procede	-
Llaves (si/no)	No
Documentación (si/no)	Si (Permiso de circulación y Ficha técnica de Alemania)

- **Inspección visual del vehículo**

Carrocería	El vehículo presenta buen aspecto exterior, sin daños relevantes en la carrocería, sólo tiene descolgado de una parte el difusor trasero
Pintura	La pintura está bien conservada, no presenta daños ni del sol ni granizo, tampoco tiene arañazos ni golpes que afecten a la pintura.
Interiores	El interior está bien conservado, tiene bastante suciedad, pero no presenta ni roturas en los asientos, ni desgaste severo ni en el volante ni botoneras ni cuadros de instrumentos.
Ruedas	Los neumáticos están consumidos al 50% aproximadamente, sin embargo, el neumático trasero izquierdo está bajo de presión, por lo cual se deberá comprobar si es por presión baja o por si está pinchado
Lunas	Las lunas y ventanillas están en buen estado, no tiene daños ni fisuras ninguna de ellas.
Iluminación	Los pilotos y luces del vehículo no están dañadas, ni presentan roturas. No se puede comprobar el funcionamiento por la falta de batería y de llaves.
Motor	No tiene batería, no se puede comprobar su funcionamiento
Bajos	No muestra presencia ni de óxido ni otros daños, ni partes descolgadas.
Otros si procede	

CONCLUSIONES Y ADVERTENCIAS:

El vehículo aparentemente está bien conservado, no tiene daños graves estéticos, únicamente presenta un daño en el difusor trasero, que está descolgado de la parte izquierda, aparentemente no ha recibido ningún golpe por lo que será necesario volver a colocarlo sin sustituir nada.

No se disponía de las llaves en el depósito, por lo cual no se han podido realizar las comprobaciones pertinentes de si arranca o si el cuadro de mandos marca alguna avería o advertencia. Por lo que será necesario cambiar el bombín y realizar duplicado de llaves.

El neumático trasero que está bajo de presión será necesario revisar si efectivamente está pinchado y hay que sustituir las ruedas traseras o si sólo hay que ponerlo a la presión adecuada.



Costes de Reparación:

La limpieza del vehículo, tanto del interior como del exterior tendría un coste aproximado de 200€
El coste de apertura de la puerta sin daños tendría un coste de 120€. El recodificado de dos nuevas tarjetas de arranque sería en torno a 400€

A modo de seguridad, para cambiar el bombín de acceso de la puerta del conductor y realizar una copia de un espadín físico habría que sumar otro gasto de cerca de 200€

El coste de mano de obra para volver a ajustar el difusor trasero sería de 60€

- Disponible material fotográfico.
- **Ubicación:** El vehículo está depositado desde el día 31 de mayo de 2025 en Cambrils, Tarragona. No hay posibilidad de visitar el vehículo por estar en dependencias policiales.

B. VALOR DE LA SUBASTA y TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA)

Valor de tasación: 23.464€

Tipo de salida o puja mínima: 11.732 €

C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO:

Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo electrónico administracionbienes.orga@mjusticia.es, con independencia de que se hubiera notificado la correspondiente Resolución de adjudicación.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General

administracionbienes.orga@mjusticia.es
Código DIR3: EA004I035

Plaza Jacinto Benavente nº 3
28012, Madrid.

 	Código Seguro de verificación:	PF : bQxa - 6Zy3 - 9LFX - De2t	Página	3/3
	FIRMADO POR	EVA FERRUS GARCÍA (SUBDIRECTORA GENERAL)	Fecha	29/09/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:bQxa-6Zy3-9LFX-De2t				