1. Daños en cornisa del tejado





2. Grietas en cara sur del forjado





3. Daños en aceras (I)






2026-2-10 12:13


2026-2-10 12:14


2026-2-10 13:38

4. Pintura desconchada en pilares






2026-2-10 12:16



2026-2-10 12:15

5. Oxidación puerta exterior






6. Faltas de acabado exterior





7. Daños en pilar de la cochera



8. Grietas y suelo dañado en cochera





9. Fisuras y humedades en dormitorio norte





10. Daños en azulejos de escalera






11. Fisuras en escalera y cuarto de baño





12. Fisuras y azulejos despegados en cuarto de baño





13. Suelo levantado y fisuras en dormitorio





14. Daños y fisuras en salón y dormitorio







15. Humedades en cochera





16. Humedades en escalera y dormitorio





17. Humedades sótano







2026-2-10 13:44


2026-2-10 13:45

18. Humedades en dormitorio e instalaciones sin terminar





19. Instalaciones sin terminar





