SOGEMEDI
Gestión de Activos, S.L.

FECHA INFORME 09/07/2018

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

SOCIEDAD SAREB

NOMBRE DEUDOR: VIVIENDAS CONSTITUCION SL

DIRECCIÓN Avenida DE LA CONSTITUCION, Nº 2

POBLACIÓN Asturias

PROVINCIA Asturias

MARTINEZ RODRIGUEZ URBANO - 11379651X
Firmado digitalmente por MARTINEZ RODRIGUEZ URBANO - 11379651X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=11379651X, sn=MARTINEZ RODRIGUEZ, givenName=URBANO, cn=MARTINEZ RODRIGUEZ URBANO - 11379651X
Fecha: 2018.10.02 22:45:38 +02'00'

INFORMACIÓN VISITA

NUM. VISITAS REALIZADAS 1

FECHA Y HORA DE CADA UNA DE LAS VISITAS REALIZADAS:

Fecha	Hora
05/07/2018	13:00

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

CONSTITUIDA: SI

PERSONA DE CONTACTO: DAVID FLÓREZ GONZÁLEZ Telef:985512714

OBSERVACIONES

Tras la visita realizada al edificio comprobamos que consta de dos viviendas ocupadas y tres deshabitadas. En ese sentido las habitadas tienen los suministros conectados de manera legal, las vacías no los tienen y el inmueble no presenta daños aparentes.

Finca - 32216 (VIVIENDA)

DIRECCIÓN FACILITADA: Avenida DE LA CONSTITUCION, Nº 2

DIRECCIÓN CORRECTA: Avenida DE LA CONSTITUCION, Ptal.2, 1ºC

ESTADO OCUPACIONAL: Habitado

- Agua: SI
- Electricidad: SI
- Local presenta condiciones de Inseguridad.: NO
- Local presenta condiciones de insalubridad: NO

Finca - 32238 (VIVIENDA)

DIRECCIÓN FACILITADA: Avenida DE LA CONSTITUCION, 2

DIRECCIÓN CORRECTA: Avenida DE LA CONSTITUCION, Ptal.2, 5ºO

ESTADO OCUPACIONAL: Deshabitado

- Agua: NO
- Electricidad: NO
- Local presenta condiciones de Inseguridad.: NO
- Local presenta condiciones de insalubridad: NO

Finca - 32220 (VIVIENDA)

DIRECCIÓN FACILITADA: Avenida DE LA CONSTITUCION, 2

DIRECCIÓN CORRECTA: Avenida DE LA CONSTITUCION, Ptal.4, 1ºG

ESTADO OCUPACIONAL: Deshabitado

- Agua: NO
- Electricidad: NO
- Local presenta condiciones de Inseguridad.: NO
- Local presenta condiciones de insalubridad: NO

Finca - 32226 (VIVIENDA)

DIRECCIÓN FACILITADA: Avenida DE LA CONSTITUCION, 2

DIRECCIÓN CORRECTA: Avenida DE LA CONSTITUCION, Ptal.4, 2ºK

ESTADO OCUPACIONAL: Habitado

- Agua: SI
- Electricidad: SI
- Local presenta condiciones de Inseguridad.: NO
- Local presenta condiciones de insalubridad: NO

Finca - 32232 (VIVIENDA)

DIRECCIÓN FACILITADA: Avenida DE LA CONSTITUCION, 2

DIRECCIÓN CORRECTA: Avenida DE LA CONSTITUCION, Ptal.4, 3ºK

ESTADO OCUPACIONAL: Deshabitado

- Agua: NO
- Electricidad: NO
- Local presenta condiciones de Inseguridad.: NO
- Local presenta condiciones de insalubridad: NO

CONCLUSIONES

Tras la visita realizada al edificio concluimos que de los activos objeto de informe dos están ocupados y tres vacíos.

NOMBRE Y APELLIDOS GESTOR: ELÍAS DE LUIS GARCÍA

FECHA: 09/07/2018

FIRMA:




SOGEMEDI





PORTAL Nº2





SOGEMEDI





PORTAL Nº 4







SOGEMEDI









SOGEMEDI









SOGEMEDI

BUZONES PORTAL Nº 2



ACCESO GARAJE







SOGEMEDI